

تبسط المعلومات حول انواع السليكونات

على الرغم من وجود معاجين ذات تراكيب كيماوية مختلفة في الأسواق العالمية الآن إلا أن السليكونات تبقى الأكثر استخداماً وذلك بسب سهولة استخدامه وتكييفه في اخذ شكل الفراغ الملموء به ونظرًا للتواجد أنواعاً كثيرة جداً في الأسواق قييق احدها مختاراً أي نوع يستخدم حتى على الأشخاص الذين يملكون الخبرة . هناك اختلافات كبيرة بين الأصناف سواء كان بالجودة أو بإمكانية التنفيذ أو بسرعة الجفاف أو الالتصاق أو بالمرونة الخ..

بالإضافة لهذا الارتكاك هناك أيضاً عبارات متعددة ومواصفات كثيرة تستخدم للتعریف على نوع السليكون على الرغم من أن بعض هذه العبارات لا تساعد على اختيار الصنف المناسب للعمل بل يكون عامل مضلل ومحاولة منا لإعطاء لبعض مستخدمي السليكون مفهوماً أوضح حول السليكونات فلابد من قراءة التالي

المميز بواسطه العاملين التاليين

1- نظام التفاعل curing type

- مبدئياً هناك طريقتين أوليتين للتفاعل وهي معروفة للكثير من المهندسين والمهندسين ○ **ACETOXY CURING** تفاعل حامضي أو أسيدي: حيث المادة تتفاعل مع الرطوبة بالهواء و تعطي رائحة كرائحة حمض الخل. هذا الصنف تحديداً يجب أن لا يستخدم في المناطق التي هي بتماس مع العناصر الفلورية (مثل البيتون على سبيل المثال).
- والصنف الثاني **NEUTRAL CURING** اي ذات التفاعل الحيادي وذلك يعود للمواد المركب منها والتي تتفاعل وفق ما يسمى cross linkers فعندما تتعرض لرطوبة الجو لا تعطي أي رائحة واحذة بل رائحة خفيفة كرائحة الكحول. بشكل عام كل المواد الطبيعية غالباً رائحتها تكون اقل بكثير من تلك المواد المركبة. غالباً ما يذكر على العبوة أما **Neutral** أي غير مخرش للسطح أو **ACETOXY**.

تلخيص سريع:

بشكل عام الصنف ذات التفاعل الاسيدي هو الأفضل للاستخدام على السطوح الملساء الغير مسامية وغير قلوية وهو بشكل عام أسرع في الجفاف . بينما صنف ذات التفاعل الحيادي يفضل استخدامه على السطوح الخشنة والمسامية وهي بشكل عام بطيئة الجفاف.

ملاحظة: الصنف ذات التفاعل الحامضي (الذي يعطي رائحة الخل) هو أرخص من الصنف أحيداري التفاعل والذي لا يعطي رائحة.

عامل المرونة

تعريف المرونة: وهي مقدار تكيف المعجونة عند ت تعرضها للشد والعودة إلى شكلها ما قبل الشد ومن العبارات الأخرى التي يجب على المستخدم أن يعلمها وهي ذات معامل المرونة العالية

(high modulus) أو من ذات معامل المرونة المنخفضة (LOW MODULUS) وتعريف معامل المرونة هي العلاقة بين الإجهاد والتشوه للمعجون بعد الجفاف ويمكن أن نطلق تسمية أبسط وهي القساوة (Hardness) و اللطونة (Softness) النوع العالي المرونة يتميز بتحمله لاجهادات شد عالية وبمرونة متدنية واقسي عند الضغط عليه. والمعجون العالي لمرونة يكون جفافه وفق نظام ACETOXY CURING بينما النوع المنخفض المرونة غالباً ما يكون وفق نظام NEUTRAL CURING وطبعاً هناك بعض الاستثناءات لذلك. فالمعجون المعروف بـ high modulus تكون مرoneته منخفضة ولا تتجاوز 25% بينما المعجون المعروف بـ LOW MODULUS تكون مرoneته أعلى وتصل إلى 50%

فمن الطبيعي لملء فراغ لتأفذه ذات إطار معدني او بلاستيكي سيكون الخيار الأفضل استخدام المعجون ذات عامل المرونة المنخفضة أما لملء فراغ لترس طاولة العمل بمطبخ فيفضل استخدام معجون ذات المرونة العالية.

Filename: التمييز بين السيليكونات وأختيار الأنسب حسب مكان استعماله.docx
Directory: مقالات\PC\Desktop\WEBSITE
Template: C:\Documents and Settings\PC\Application
Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: Pc 2009
Keywords:
Comments:
Creation Date: 3/31/2012 10:05:00 PM
Change Number: 2
Last Saved On: 3/31/2012 10:05:00 PM
Last Saved By: PC
Total Editing Time: 2 Minutes
Last Printed On: 3/31/2012 10:05:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 2
Number of Words: 410 (approx.)
Number of Characters: 2,339 (approx.)